



ARPAV
 Agenzia Regionale
 per la Prevenzione e
 Protezione Ambientale
 del Veneto



Dipartimento Provinciale di Padova
 Servizio Controllo ambientale
 Via Ospedale, 22
 35121 Padova Italy
 Tel. +39 049 8227821
 Fax +39 049 8227810
 e-mail: dappd@arpa.veneto.it
 PEC: dappd@pec.arpav.it
 Responsabile del Procedimento:
 Dr. Claudio Gabrielli - U.O. Fonti di pressione

**RELAZIONE DI SERVIZIO DEL 22/08/13
 COME MODIFICA DEL 17/09/13
 ATTIVITA' DI CONTROLLO**

SIRAV SI Nr. NO

DITTA: ~~XXXXXXXXXX~~

SEDE LEGALE: Camposampiero (PD), Via dell'Artigianato, 34

SEDE OPERATIVA (cantiere): Camposampiero (PD), Via Via Quirini, 7

ATTIVITA' : Impresa edile

LEGALE RAPPRESENTANTE: ~~XXXXXXXXXX~~, nata a ~~XXXXXXXXXX~~ e ivi residente
 in Via ~~XXXXXXXXXX~~

IDENTIFICAZIONE SITO: AREA EX ALLEVAMENTO ITTICO MUSON, Via Quirini, 7, Camposampiero (PD)

PROPRIETARIO DELL'AREA: ~~XXXXXXXXXX~~, nata a ~~XXXXXXXXXX~~ e ivi
 residente in Via ~~XXXXXXXXXX~~

MOTIVO DEL SOPRALLUOGO: Richiesta del Comune di Camposampiero (prot.n. 10779/13
 del 01/07/13) e nota A.U.L.S.S. n. 15 (prot.n. 57559 del 03/07/13)

SOPRALLUOGO EFFETTUATO DA: Tpa GIAIMO Stefano e Tpa ZOCCARATO Diego

DATA SOPRALLUOGO: 11 luglio 2013

VIOLAZIONI RISCOstrate:

- PENALI art.
- AMMINISTRATIVE art.

RISULTATO DEL SOPRALLUOGO IN AZIENDA.

I sottoscritti Tpa GIAIMO Stefano e Tpa ZOCCARATO Diego, in data 11/07/13, si sono recati per un'attività di controllo presso l'area ex allevamento ittico Muson situata in Via Quirini, 7, a Camposampiero (PD).

Il sopralluogo in questione è stato programmato in relazione alla richiesta pervenuta a questo Dipartimento da parte del Comune di Camposampiero, con nota prot.n. 10779/13 del 01/07/13, in merito all'esposto anonimo nel quale è stato segnalato che la società ~~XXXXXXXXXX~~ ha interrato "eternit" e materiali di risulta non conformi nell'area ex allevamento ittico Muson.

Il sopralluogo è stato effettuato congiuntamente a personale del Comune, della Polizia Locale e dei Carabinieri.

Gli scriventi si sono qualificati al sig. ~~XXXXXXXXXX~~ in qualità di Direttore tecnico della società ~~XXXX~~ S.R.L., il quale ha acconsentito l'attività di controllo, seguendo costantemente tutte le fasi del sopralluogo e fornendo ogni utile informazione richiesta.

In sede d'ispezione si è provveduto a redigere il "VERBALE DI SOPRALLUOGO N. 2295/13" firmato dagli scriventi e controfirmato dalla parte che si allega in copia alla presente (copia del verbale è stato consegnato al Comune di Camposampiero ed alla Federazione dei Comuni del Camposampierese in data 12/07/13).

Ad integrazione e completamento di quanto contenuto nel verbale sopraccitato, si evidenzia quanto segue:

- l'area oggetto di indagine è catastalmente censita al foglio 6, mappali 42 e 43 ed è interessata da opere di demolizione delle vasche ittiche e rimozione dei materiali di risulta, come rilevabile dalla Segnalazione Certificata di Inizio Attività pervenuta al Comune di Camposampiero in data 15/03/13;
- presso l'area sopraccitata è stato rilevato:
 - un cumulo di circa 100 m³, posto a circa una ventina di metri a ovest del fabbricato, costituito da inerti di demolizione edilizia che hanno subito una riduzione volumetrica;
 - un'area di circa 900 m², costituita prevalentemente da terreno misto a modeste quantità di inerti da demolizione edilizia, la cui altezza media è di circa 0,7 m dal piano di calpestio; tale area è situata a circa una decina di metri a sud ovest del fabbricato;
 - un cumulo di terreno naturale di circa 300 m³, posto a ovest dell'intera area;
 - un'area sulla quale è stato apportato del terreno al fine di innalzare il livello del piano di campagna.

All'interno dell'area sono state rinvenute alcune macchine operatrici tra le quali parte di un impianto mobile per il recupero di rifiuti, in particolare la sezione di macinazione e deferizzazione costituita dal frantoio modello TRI1611FP, privo del sistema di vagliatura atto quindi alla sola riduzione volumetrica del rifiuto.

L'impianto mobile di recupero inerti nel suo insieme è autorizzato dalla Provincia di Padova, con Provvedimento n. 5535/EC/2013 del 02/05/13, per il trattamento dei rifiuti di cui al Codici CER 17.01.07 [miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17.01.06*] e CER 17.09.04 [rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17.09.01*, 17.09.02* e 17.09.03*].

Al fine di verificare la presenza di materiali contenenti amianto nell'area indagata sono state eseguite, con l'ausilio di un escavatore, delle trincee nei cumuli e nelle aree sopra descritte (cfr. verbale di sopralluogo n. 2295/13). L'esame visivo del materiale di riporto e del terreno non ha evidenziato la presenza di manufatti o frammenti di tali materiali.

CONCLUSIONE E PROPOSTE.

L'area interessata dai lavori di demolizione delle vasche ittiche e di pulizia dai materiali di risulta copre circa un terzo di tutta l'area complessiva, la restante parte non è stata modificata.

I cumuli di terreno, di inerti di demolizione ed il materiale di riporto oggetto di verifica non hanno evidenziato visivamente la presenza di materiale contenente amianto.


Per quanto potuto accertare in sede di sopralluogo gli inerti di demolizione presenti in loco hanno caratteristiche simili e riconducibili a materiali derivanti dalle operazioni di demolizione previsti nella comunicazione al Comune di Camposampiero quale S.C.I.A. del 15/03/13.


In riferimento a quanto sopra descritto si propone di trasmettere la presente relazione al **Comune di Camposampiero** affinché il legale rappresentante della società **Muson**, nonché proprietario dell'area ex allevamento ittico Muson, sia invitato a presentare a Comune, Provincia e ARPAV, un piano di smaltimento e/o riutilizzo del materiale rinvenuto in sede di sopralluogo nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 183 c. 1 lettera bb) e dall'art. 208 c. 15 del D.Lgs 152/06.

La presente relazione sia trasmessa anche alla **Provincia di Padova**, alla **Polizia Locale della Federazione dei Comuni del Camposampierese** ed ai **Carabinieri di Camposampiero** per opportuna conoscenza.


Allegati:

1. Nota del Comune di Camposapiere prot.n. 10779/13 del 01/07/13;
2. Nota A.U.L.S.S. n. 15 (prot.n. 57559 del 03/07/13);
3. Verbale di sopralluogo n. 2295/13 del 11/07/13 (solo per Provincia e Carabinieri).

Tpa GIAIMO Stefano 

Tpa ZOCCARATO Diego 

Il Coordinatore Ufficio Padova 3

firma..... 

data..... 25/9/13

OSSERVAZIONI:.....
.....
.....

Il Resp. U.O. Fonti di pressione Dr. Claudio Gabriell

firma.....
Servizio Controllo Ambientale

data..... 30/09/2013

IL RESPONSABILE
Dr. Pignato Ivano


N. SISCA PD_002952_13